




Cable Ethernet paralelo

Es el más fácil de montar ya que **los cables se introducen en el mismo orden en las dos clavijas**. Para obtener un buen resultado debemos empujar cada cable hasta que llegue al final de la clavija.

Después de introducir todos los cables y asegurarnos de que están correctamente situados, metemos la clavija en la crimpadora y la cerramos. Este proceso debe repetirse en los dos lados del cable.


Esquema:



Cable Ethernet cruzado

A diferencia del anterior, **este cable tiene una distribución distinta dependiendo de la clavija en la que nos encontremos** por lo que tenemos que llevar el cuidado necesario. El montaje es igual que en el paralelo: introducimos cada cable de color hasta el final de la clavija y la cerramos con la crimpadora.

Esquema:



Como veis **el montaje es bastante sencillo si se lleva el orden adecuado**. Una vez montado podéis **probar** el cable enchufándolo en red para ver si da los resultados esperados o mediante un **tester de Ethernet** disponible en cualquier tienda de **electrónica**.

